




The Quick Connect  
Solution Provider

# Indicador de Alerta CEJN

*Medidas de seguridad visuales para  
garantizar una adecuada conexión*

## ASEGURE UNA ADECUADA CONEXIÓN

En entornos de trabajo duros y estresantes siempre existe el riesgo de que el acoplamiento no quede completamente conectado. El indicador de alerta CEJN es una medida de seguridad visual para garantizar una adecuada conexión. Si el anillo rojo es visible, el acoplamiento no está conectado.



Las siguientes series llevarán el indicador de alerta en el segundo trimestre del 2013: 115, 116, 117, 125, 135 y 218

